




OSARC
OFFICE OF
STATE AID ROAD CONSTRUCTION

- State Aid Route
- State Aid Project
- Federal Aid Route
- State Hwy
- Supervisor District

- BR-0035(9)B
SAP-35(62)
LSBP-35(9)
LSRP-35(1)
- Federal Aid Project No.
State Aid Project Number
LSBP Project Number
LSRP Project Number

Revised: 11-21-2025
Kemper County

SAP BI 35 1	Posting
SAP 35 1	9N, 18E
SAP 35 1 M	12N, 17E
SAP 35 1 S	9N & 10N & 11N, 16E
SAP 35 2	9N, 15E
SAP 35 2 M	9N, 15E
SAP 35 2 S	10N, 14E
SAP 35 3	11N, 14E
SAP 35 3 M	Several-Stripe
SAP 35 3 S	Several
SAP 35 4	11N, 16E
SAP 35 4 M	9N, 16E
SAP 35 4 S	12N, 18E
SAP 35 5	12N, 14E
SAP 35 5 M	11N, 16E; 10N, 14E
SAP 35 5 S	9N & 10N, 16E
SAP 35 6	9N, 18E
SAP 35 6 M	10N, 16E
SAP 35 6 S	Several
SAP 35 7	10N, 14E
SAP 35 7 M	10N, 16E
SAP 35 7 S	Several
SAP 35 8	12N, 16E
SAP 35 8 S	Several
SAP 35 9	Plans not found-Nov 2025
SAP 35 9 S	Several
SAP 35 10	11N, 14E
SAP 35 10 S	Plans not found-Nov 2025
SAP 35 11	9N, 14E
SAP 35 11 S	Several
SAP 35 12	12N, 18E
SAP 35 12 S	Several
SAP 35 13	12N, 14E
SAP 35 13 S	Several
SAP 35 14	12N, 14E
SAP 35 15	Plans not found-Nov 2025
SAP 35 16	12N, 14E
SAP 35 17	12N, 18E
SAP 35 18	10N, 16E
SAP 35 21	11N, 16E
SAP 35 22	10N, 17E
SAP 35 23	10N, 15E
SAP 35 24	10N, 17E
SAP 35 25	12N, 18E
SAP 35 27	9N, 16E
SAP 35 28	9N, 16E
SAP 35 29	10N, 14E
SAP 35 30	10N, 14E
SAP 35 31	12N, 14E & 15E
SAP 35 32	9N, 15E
SAP 35 33	11N, 16E
SAP 35 34	11N, 16E
SAP 35 35	9N, 15E
SAP 35 36	10N, 15E
SAP 35 37	9N, 18E
SAP 35 38	12N, 15E
SAP 35 39	11N, 16E
SAP 35 42	10N, 15E
SAP 35 43	12N, 18E
SAP 35 45	12N, 14E
SAP 35 46	11N, 15E
SAP 35 47	9N, 15E
SAP 35 48	10N, 17E
SAP 35 49	9N, 18E; 11N, 17E; 12N, 14E
SAP 35 50	11N, 16E
SAP 35 52	11N, 18E
SAP 35 53	9N, 15E
SAP 35 54	9N, 18E
SAP 35 55	11N, 15E
SAP 35 57	11N, 15E
SAP 35 58	12N, 18E & 19E
SAP 35 59	10N, 14E
SAP 35 60	10N, 14E
SAP 35 61	10N, 15E
SAP 35 62	12N, 18E
SAP 35 63	11N, 18E
SAP 35 64	10N, 18E
SAP 35 65	9N, 18E

SAP 35 66	12N, 14E; 1N, 14E
SAP 35 68	10N, 15E
SAP 35 69	10N, 16E
SAP 35 71	11N, 18E
SAP 35 72	11N, 14E
SAP 35 73	ERBR
SAP 35 74	ERBR
SAP 35 75	ERBR

LSRP 35 1	12N, 15E
LSBP 35 1	12N, 19E; 9N, 17E; 10N, 14E; 9N, 16E; 11N, 14E
LSBP 35 2	10N, 15E
LSBP 35 3	11N, 14E; 10N, 14E; 9N, 18E
LSBP 35 4	9N, 15E
LSBP 35 5	12N, 14E
LSBP 35 6	9N, 18E
LSBP 35 7	9N, 14E
LSBP 35 8	11N, 16E
LSBP 35 9	9N, 15E; 9N, 16E; 9N, 16E
LSBP 35 10	11N, 18E
LSBP 35 11	12N, 15E
LSBP 35 12	11N, 15E
LSBP 35 13	9N, 16E; 12N, 15E; 9N, 17E
LSBP 35 14	9N, 14E
LSBP 35 15	11N, 14E; 11N, 16E
LSBP 35 16	10N, 15E
LSBP 35 17	11N, 17E
LSBP 35 18	9N, 17E
LSBP 35 19	12N, 15E
LSBP 35 20	12N, 14E
LSBP 35 21	9N, 15E
LSBP 35 22	Plans not found-Nov 2025
LSBP 35 23	11N, 16E

APL 0035 17 B	11N, 15E
APL 9981 1 B	9N, 14E
BR 0035 9 B	10N, 16E
BR 0035 15 B	10N, 15E
BR 0035 19 B	Plans not found-Nov 2025
BR 0035 22 B	ERBR
BR 0035 23 BO	9N, 14E
BR 0035 24 BO	9N, 17E
BR 0437 24 B	10N, 14E & 15E & 16E
BR 0541 4 B	12N, 18E
BR 0543 4 B	10N, 16E
BR 0546 4 B	11N, 14E
BR 0548 6 B	10N, 17E
BR 1523 1 B	12N, 16E
ER 0035 15 B	Plans not found-Nov 2025
ER 0548 5 B	Plans not found-Nov 2025
ER 0549 2 B	10N, 17E
N AD 18 1	11N, 14E
RRP 0035 13 B	12N, 17E
RRS 0035 12 B	12N, 17E
RS 0543 3 B	9N, 16E
RS 0543 5 B	9N, 16E
RS 0545 2 B	12N, 18E
RS 0545 3 B	12N, 18E
S 0437 2 B	10N, 15E
S 0437 6 B	10N, 14E
S 0446 3 B	9N, 14E
S 0447 9 B	11N, 14E
S 0538 2 B	9N, 18E
S 0541 2 B	12N, 18E
S 0541 3 B	12N, 19E
S 0543 2 B	10N, 16E
S 0546 1 B	12N, 15E
S 0546 2 B	12N, 15E
S 0546 3 B	12N, 15E
S 0547 1 B	9N, 16E
S 0548 1 B	10N, 17E
S 0548 2 B	10N, 17E
S 0548 3 B	10N, 17E
S 0548 4 B	10N, 17E
S 0549 1 B	11N, 17E
S 0550 1 B	12N, 17E
S 0550 2 B	12N, 17E
S 1526 1 B	10N, 17E
S 1526 2 B	10N, 16E
S 446 2 1	10N, 14E
S 447 2 1	11N, 14E
S 541 2 1	12N, 18E & 19E
S 543 2 1	10N, 16E
STP 0035 18 B	9N, 18E
STP 0035 20 B	11N, 14E
STP 0035 25 B	9N, 18E
STP 0083 3 B	Wetland
STPG 0035 16 B	Several-Stripe
PMS SRS RS 0005 035 B	Stripe
PMS 0005 135 B	Stripe